

Kruidenbuurt

Herinrichting en kapvergunning

Presentatie tijdens Raadsgesprek
11 september 2014

Wout Ottevanger

Kruidenbuurt

Wout Ottevanger

- Kruidenbuurt: ik woon er graag
- Rustige buurt
- Ietwat grijs, maar recentelijk jonge gezinnen met kinderen
- Kinderen spelen op de veldjes
- Veel groen, bomen
- Rustig verkeer

Herinrichting

- Riool
- Gescheiden afvoer hemelwater
- Wadi's

- Veel meer parkeerplekken
- Veel minder bomen
- Bredere straten
- Netto veel meer stenen

Proefstroken



Steen van tuin tot tuin, miniscule stukjes groen, geen bomen

Gevoelens in de buurt

Bewoners **afwachtend positief**

Maar ook:

'Tja, de gemeente hè, je kunt er niks aan doen'

'Enorme kaalslag, maar als je zelf een boom wilt kappen dan krijg je daar geen vergunning voor'.

Sceptisch over **wadi's**,

Grimlachjes over **proefstrook** tijdens recente zware regens (die als enige onder water stond; door projectbureau afgedaan als **'onderhoud'**)

Zorgen over enorme **kaalslag**

Reden om bomen te kappen

‘De kap is nodig vanwege de werkzaamheden betreffende de herinrichtingsplannen om het wateroverlast waar nu in deze buurt sprake van is, wordt tegengegaan.’

(E-mail GroenLinks 7 sept 2014)

Maar is dat wel zo?

Kapvergunning:

Kappen vanwege **inritten, parkeerplaatsen, en vogels die poepen**

Kapvergunning

MAAT	NUMMER	SOORT
Ø150	11	CONIFEER
Ø150	12	CONIFEER
Ø150	13	CONIFEER
Ø150	14	CONIFEER
Ø200	23	MEELBES
Ø100	35	MEELBES
Ø350	39	BERK
Ø200	41	PRUNUS
Ø300	44	ESDOORN
Ø300	47	MEELBES
Ø300	49	MEELBES
Østobbe??	55	MEELBES
Ø300	57	BERK
Ø300	58	BERK
Ø200	59	BERK
Ø350	60	BERK
Ø300	61	BERK
Ø300	62	BERK
Ø100	63	PYRUS
Ø150	65	MEELBES
Ø200	66	MEELBES
Ø200	70	MEIDOORN
Ø200	71	MEIDOORN
Ø200	72	MEIDOORN (STOBBE)
Ø200	73	MEIDOORN
Ø250	75	MEIDOORN
Ø200	76	MEIDOORN
Ø400	79	ES
Ø300	80	BERK
Ø200	81	STOBBE
Ø220	83	PRUNUS
Ø220	84	SORBUS
Ø100	85	PYRUS
Ø100	86	PYRUS
Ø200	88	BERK
Ø150	92	PYRUS
Ø100	95	LIQUIDAMBAR
Ø300	96	MEELBES
Ø300	100	PRUNUS
Ø300	101	MEELBES
Ø150	103	SORBUS
Ø200	105	SORBUS
Ø200	107	SORBUS
Ø400	108	IEP
Ø400	109	IEP
Ø200	119	SORBUS
Ø230	123	SORBUS
	126	STOBBE
Ø800	129	POPULIER
Ø300	184	BEUK
Ø150	186	BERK
Ø300	187	ES
Ø300	188	BERK
Ø300	189	BERK
Ø400	191	ES

REDEN VAN KAPAAVRAAG
Uitgegroeide coniferen haag, achterstallig onderhoud
Uitgegroeide coniferen haag, achterstallig onderhoud
Uitgegroeide coniferen haag, achterstallig onderhoud
Uitgegroeide coniferen haag, achterstallig onderhoud
Top is er uit, lelijk model
Verplanten
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. toekomstige inrit
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Stobbe rooien
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. inrit
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats, boom in slechte staat
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats, boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Stobbe rooien
Boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Kap i.v.m. herprofilering straat, de boom staat erg hoog
INDIEN MOGELIJK BEHOUDEN
Stobbe rooien
Ruimte maken voor uitgroeien Berk
Ruimte maken voor uitgroeien Berk
Verplanten
Verplanten
Boom in slechte staat
Verplanten
Verplanten ipv Kap i.v.m. grondwerk, herprofilering
Kap i.v.m. aanleg parkeerplek
Kap i.v.m. aanleg parkeerplek, boom in slechte staat
Kap i.v.m. aanleg parkeerplek, boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Kap i.v.m. aanleg parkeerplek, boom in slechte staat
INDIEN MOGELIJK BEHOUDEN IPV Kap i.v.m. aanleg parkeerplek, boom in slechte staat
Boom in slechte staat
Kap i.v.m. aanleg parkeerplek
Stobbe rooien
Boom erg groot en oud, niet in hele goede staat
Kap i.v.m. parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Berk groeit in te behouden beuk
Kap i.v.m. parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Kap i.v.m. parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Kap i.v.m. parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Kap i.v.m. parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.

Kapvergunning

Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. toekomstige inrit
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Stobbe rooien
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. inrit
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats, boom in slechte staat
Kap i.v.m. aanleg parkeerplaats, boom in slechte staat
Boom in slechte staat

Stobbe rooien
Boom erg groot en oud, niet in hele goede staat
Kap i.v.m parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Berk groeit in te behouden beuk
Kap i.v.m parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Kap i.v.m parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Kap i.v.m parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.
Kap i.v.m parkeerplekken: Door vogels in deze bomen worden de parkeerplekken niet gebruikt.

180 – 70 bomen


- In fase 1 van de herinrichting staan er 180 bomen (opgave gemeente)
- 70 daarvan zullen gekapt worden
- Dat is 40% van alle bomen in fase 1
- Bewoners maken zich zorgen over deze kaalslag

Een paar voorbeelden

Werkelijke situatie Hondsdraftweg



Kapplan



Veld aan Hondsdraftweg





- RENVOOI**
- Hoofd Tractaatweg
 - Regel oostlaand
 - Rijweg
 - Pkz-/Aanrijweg
 - Pkz-/Aanrijweg
 - Voortpad / oort / plateau
 - Parkeerwaaiken
 - Huisveld oprijplaats
 - Groenbeplanting/stratavestraatwaaiken (niet te beplanten)
 - Water
 - Bestaande boom
 - Nieuw te planten boom
 - Te hakken boom
 - Te verplanten boom
 - Bestaande lichtmast
 - Nieuwe lokale bestaande lichtmast (alt werk)
 - Nieuw te planten lichtmast
- Alle lichtmasten voorzien van nieuw type armatuur 8.020

Plan- en/of tekening niet, doch geschreven meten aantonen.
 Meten die anders aangegeven zijn, worden in meters.
 Alle hoogtenen t.a.v. N.A.P. in m.

Code	Datum	Werkzaamheden
D	03-06-16	ZWO GROENWAKEN NIET RIJEN VERWIJDEREN
F	03-06-16	ZWO SINGEL CONTRACTIE EN RIJWEGEN, RIJWEGEN, RIJWEGEN
E	06-06-16	ZWO ALLENIJ WEGEN EN FASE 1
G	09-06-16	ZWO RIJWEGEN, RIJWEGEN, RIJWEGEN, RIJWEGEN, RIJWEGEN
C	13-06-16	ZWO EXTRA PARKEERWAAIKEN, RIJWEGEN, RIJWEGEN, RIJWEGEN
B	13-06-16	ZWO RIJWEGEN
A	13-06-16	ZWO FASE 1 EN 2 / RIJWEGEN OP EXISTENTE LOCATIE

Project: **RIDOLRECONSTRUCTIE KRUIDENBUURT FASE 1 EN 2**
 PRESENTATIE

GEMEENTE BERGEN

21-02-16

IBB Adviseurs bv
 Infra • Milieu
 Adviseurs

Deze situatie is niet bindend ten aanzien van de exacte maten van de grenzen en oostlaand. Veranderingen ten aanzien van deze situatie / detaillering kunnen wel worden.


© 2016 IBB Adviseurs bv. Alle rechten voorbehouden. Het verspreiden van deze tekening of het kopiëren van deze tekening is strafbaar.

Inrichtingsplan



Hertshooiweg huidige situatie





‘De verordening voor het kappen van bomen is behoorlijk streng, en dat willen we graag zo houden. Maar in dit geval wordt er gekapt maar ook herplant. En DAT gaan we dan ook in de gaten houden.’

(E-mail GroenLinks 7 sept 2014)

Vragen

Er is blijkbaar een **streng kapbeleid**, maar, ...

- Geldt dat ook **voor de gemeente** in de Kruidenbuurt?
- Is in de vergunning duidelijk gemaakt dat de **kap nodig** is?
- Is er een houding om bomen te **laten staan**, tenzij ... ? Waar blijkt dat uit?
- Zijn **alternatieven** voor kap voldoende onderzocht?
- Wat voor **garantie** is er dat (en op welke manier) **herplanting** ook inderdaad plaatsvindt? Lijkt nu **boterzacht**.
- Wie **controleert** dat bomen in overeenstemming met kapvergunning gekapt gaan worden?
- (Zie ook ervaringen in andere buurten)